



# RU-7

# Schnelle, pneumatische Umformmaschine



Clamping



Forming tools



Sample

## Technische Details:

Schnelle, pneumatische Umformmaschine

Kein elektrischer Anschluss notwendig

Werkzeugweg einstellbar

Umschaltbar 2 oder 4 Steps

Werkzeugwechsel in weniger als 5 Minuten

Minimalschmierung

Pneumatische Antriebe sind energiesparend, wartungsarm und erzeugen keine Abwärme

Durch eine kleine, kompakte Bauweise und durch den Verzicht von Hydraulik und Elektronik, kann die Maschine einfach transportiert und umgesetzt werden

## Zubehör optional:

Werkzeugsatz

Spannbacke – verschiedene Spannmittel

Kundenspezifische Wünsche

Lademagazin

Ankopplung an andere Maschinen

Schutzhaube

## Technische Daten:

Umformwerkzeuge	1 oder 4
Verfahrweg Werkzeug	40mm + Vorschub
Umformkraft	max. 70 kN
Spannkraft	130 kN
Elektrischer Anschluss	keinen
Wiederholgenauigkeit	0,02 mm
Umformgeschwindigkeit (Umformen, Hub vor und zurück)	1 Sek. für 1 Step
Arbeitsgeschwindigkeit	4 Steps in 6 Sek.
Stepabstand	85mm
Pneumatischer Anschluss	mind. 6 bar ca.: 1600 l/min
Grundmaße (LxBxH)	ca.: 1400 x 900 x 2000
Gewicht ca.:	700 kg

## Rosenberger Aktiengesellschaft

Am Häuslerain 16, D-79263 Simonswald

Telefon: +49(0)7683-91900-0, Telefax: +49(0)7683-91900-29

E-mail: Info@RosenbergerAG.com www.RosenbergerAG.com